

# 平成27年度「比良山系山岳パトロール実施報告書」

作成日 : 27年 9月 7日

|   |  |
|---|--|
| パトロール実施日  | 平成27年 8月30日 (日) 天候 : 曇り  |
| 山岳会名(団体名)   | 甲賀山岳会(団体名)   |
| 参加人員<br>代表者名・人数   | 代表: 村山 康憲 男 3名 女 3名 (合計 6名)  |
| 実施コース<br><br>(コースタイム)<br>・コース名に○印<br>・具体的なコース<br>(積雪状況等を含む) | (実施ルートを詳細に記載して下さい。)<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>・A</span> <span>・B</span> <span>・C</span> <span>○D</span> <span>・E</span> </div> 駐車場・登山口及び武奈ヶ嶽山頂で安全登山啓蒙活動(各30分程度)<br><br>ガリバー旅行村 → (広谷経由) → イブルキのコバ → 八雲ヶ原 → 旧ロープウェイ山上駅 →<br>(オガサカ谷経由) → オガサカ道 → 大播鉢 → ガリバー旅行村 |
| (※)<br>登山届投函箱の<br>状況  | (修繕が必要なもの、筆記用具、記入用紙の状況、錠前の状況など記載して下さい。)  |
| (※)<br>道標状況   | (破損しているもの、修繕が必要なものを記載して下さい)<br><br>オガサカ道にある道標すべてに、「比良ロッジ」「ロープウェイ」の表記がそのまま  |
| (※)<br>レスキューポイント<br>の状況                                     | (標示板が破損していたり、取れかかっている箇所があったりすれば、場所名・標識No等を記載して下さい<br>携帯電話の通信状態のチェック・メーカー・機種別を記載して下さい)<br><br>広谷・八淵の滝 4 縦走 7 破損等なし  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>(※)</p> <p>コースの状況</p>         | <p>(橋の破損、通行止めの表示やロープの老朽化等の箇所があれば記載して下さい。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧ロープウェイ山上駅から旧比良ロッジ間のコルで土砂流出 (現状写真 ①)</li> <li>・八雲ヶ原木道の老朽化 (現状写真 ②)</li> <li>・沢沿いの登山道(標高780m付近)木の橋に穴 (現状写真 ③)</li> </ul> |
| <p>(※)</p> <p>その他</p>            | <p>(コースがわかりにくく新たに道標が必要と思われる箇所、その他危険なため、何らかの対策が必要と思われる箇所等があれば記載して下さい)</p> <p>全体に倒木が多かった</p>  |
| <p>(※)</p> <p>単独登山者に<br/>付いて</p> | <p>(年齢・男女の区分・登山コースその他等を記載して下さい)</p> <p>単独登山者なし</p>  |
| <p>登山者への指導等</p>                  | <p>(登山者の様子&amp;状況、登山者への指導等をされた場合はその概要を記載して下さい。)</p> <p>2人から3人のグループ 4組</p> <p>50歳から60歳の4人グループ 1組</p>   |

別紙添付写真

・旧ロープウェイ山上駅から旧比良ロッジ間のコルで土砂流出 (現状写真 ①)



・八雲ヶ原木道の老朽化 (現状写真 ②)



・沢沿いの登山道(標高780m付近)木の橋に穴 (現状写真 ③)

